

Informacja z dnia 12.11. 2014 r.

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.z 2010 Nr 114. poz.761) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach informuje o zużytych składnikach majątku ruchomego.

Wykaz niepełnowartościowych składników rzeczowych majątku ruchomego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach ujawnionych w 2014 roku.

Lp.	Nr inwent.	Nazwa składnika majątku	Ilość	Data nabycia	Charakterystyka/stan techniczny
1.	491/I/47	Zestaw komputerowy: stacja robocza + monitor kineskopowy OPTIView 15SX 15" +drukarka igłowa OKI Microline 321 Elite	1	10-06-1999	komputer – bez dysku twardego, uszkodzona płyta główna, parametry komputera poniżej wymagań systemów pracujących w SKO Katowice; monitor – uszkodzony kineskop, brak części; drukarka – uszkodzona głowica drukująca
2.	491 / I / 55	Notebook Toshiba Satellite S2800-400PL ekran 14"	1	27-03-2001	uszkodzony chipset na płycie głównej, brak możliwości naprawy lub wymiany płyty głównej
3.	491 / I / 66	Notebook ASUS L3500H ekran 14"	1	28-05-2003	uszkodzona karta grafiki na płycie głównej, brak możliwości naprawy lub wymiany płyty głównej
4.	491/I/68	Zestaw komputerowy: stacja robocza + monitor Samsung LCD SyncMaster 152S 15"	1	18-06-2003	Komputer –bez dysku twardego, uszkodzony zasilacz i pamięć, parametry komputera poniżej wymagań systemów pracujących w SKO Katowice; monitor- uszkodzone świetlówki – brak części
5.	491/I/71	Zestaw komputerowy: stacja robocza + monitor kineskopowy Hyundai Image Quest Q770 17"	1	28-04-2004	komputer – bez dysku twardego, uszkodzona płyta główna, parametry komputera poniżej wymagań systemów pracujących w SKO Katowice; monitor – uszkodzona elektronika

6.	491/I/72	Zestaw komputerowy: stacja robocza + monitor kineskopowy Sampo AlphaScan 520 15"	1	28-04-2004	komputer – bez dysku twardego, uszkodzony procesor (nowy niedostępny na rynku), parametry komputera poniżej wymagań systemów pracujących w SKO Katowice; monitor – uszkodzony kineskop
7.	491/I/73	Zestaw komputerowy: stacja robocza + monitor kineskopowy LG Flatron F700B 17"	1	28-04-2004	komputer – bez dysku twardego, uszkodzona płyta główna, parametry komputera poniżej wymagań systemów pracujących w SKO Katowice; monitor – uszkodzona elektronika
8.	491/I/74	Zestaw komputerowy: stacja robocza + monitor kineskopowy Hyundai Image Quest Q770 17"	1	28-04-2004	komputer – bez dysku twardego, uszkodzona płyta główna i karta grafiki, parametry komputera poniżej wymagań systemów pracujących w SKO Katowice; monitor – uszkodzona elektronika
9.	491/I/80	Zestaw komputerowy: stacja robocza + monitor kineskopowy Hyundai Image Quest Q770 17"	1	28-04-2004	komputer – bez dysku twardego, uszkodzona płyta główna i procesor, parametry komputera poniżej wymagań systemów pracujących w SKO Katowice; monitor – uszkodzona elektronika
10.	491/I/81	Zestaw komputerowy: stacja robocza + monitor kineskopowy Hyundai Image Quest Q770 17"	1	28-04-2004	komputer – bez dysku twardego, uszkodzona płyta główna, parametry komputera poniżej wymagań systemów pracujących w SKO Katowice; monitor – uszkodzona elektronika
11.	491/I/82	Zestaw komputerowy: Stacja robocza + monitor kineskopowy Samsung SyncMaster 3Ne 15"	1	28-04-2004	komputer – bez dysku twardego, uszkodzony procesor (nowy niedostępny na rynku), parametry komputera poniżej wymagań systemów pracujących w SKO Katowice; monitor – uszkodzony kineskop
12.	803/I/44	Kserokopiarka XEROX Document Centre 230DC	1	13-10-1998	Uszkodzona płyta główna oraz zasilacz. Brak dostępności części
13.	803/I/63	Kserokopiarka XEROX Document Centre 220DC	1	05-06-2002	Uszkodzony zespół utrwalania, zespół podawania tonera. Brak dostępności części
14.	803/I/70	Kserokopiarka XEROX Document Centre 230DC	1	30-03-2004	Uszkodzona kasetka na toner, bęben, zespół utrwalania. Brak dostępności części

15.	V / 48 / 1	Zasilacz awaryjny UPS APC Back-UPS 300VA	1	30-11-2010	Uszkodzona elektronika i system ładowania akumulatorów
16.	V / 48 / 1	Zasilacz awaryjny UPS APC Back-UPS 300VA	1	30-11-2010	Uszkodzona elektronika i system ładowania akumulatorów
17.	V / 48 / 1	Zasilacz awaryjny UPS APC Back-UPS 300VA	1	30-11-2010	Uszkodzona elektronika i system ładowania akumulatorów
18.	VI / 12 / 1	Drukarka atramentowa HP Deskjet 3820	1	29-07-2002	Uszkodzona głowica drukująca, brak części na rynku
19.	VI / 16 / 2	Print Serwer D-Link	1	26-06-2003	Uszkodzony zasilacz i elektronika
20.	VII / 11 / 1	Media konwerter DHC 700 S.C.	1	04-12-2007	Uszkodzona elektronika
21.	VII / 11 / 1	Media konwerter DHC 700 S.C.	1	04-12-2007	Uszkodzona elektronika
22.	I / 42 / 1	Telewizor SANYO C14EA63EX TXT + pilot ekran 14"	1	08-12-1995	Uszkodzony kineskop
23.	I / 47 / 1	Klimatyzator Seeley International M800CH POL	1	14-12-1995	Uszkodzona elektronika
24.	II / 9 / 1	Biurko z przelotką	1	07-06-1996	uszkodzony blat, brak stopek regulacyjnych
25.	II / 12 / 1	Regał niski	1	07-06-1995	uszkodzone boki oraz otwory łączące boki z wieńcami
26.	II / 16 / 1	Krzesło obrotowe Prestige	1	07-06-1995	uszkodzone oparcie, brak możliwości regulacji wysokości oparcia, uszkodzone podłokietniki
27.	II / 17 / 1	Biurko szerokość 1,20 m	1	05-06-1995	uszkodzony blat, brak stopek poziomujących
28.	II / 17 / 1	Biurko szerokość 1,20 m	1	05-06-1995	uszkodzone nogi biurka, brak możliwości trwałego skręcenia
29.	II / 18 / 1	Kontener z szafką i szufladą.	1	05-06-1995	uszkodzony mechanizm zamka, uszkodzone prowadnice szuflad
30.	II / 26 / 1	Krzesło obrotowe ISO C-32	1	05-06-1995	uszkodzona tapicerka oraz oparcie
31.	II / 35 / 1	Lodówka SILVER pojemność 68 dm ³	1	06-08-1995	Uszkodzony agregat
32.	II / 45 / 1	Łącznik (narożnik meblowy)	1	23-08-1995	brak stopek regulacyjnych, uszkodzony blat
33.	II / 45 / 1	Łącznik (narożnik meblowy)	1	23-08-1995	brak stopek regulacyjnych, uszkodzony blat
34.	III / 5 / 1	Biurko szerokość 1,20 m	1	13-06-1995	uszkodzony blat, odchodzące pcv
35.	III / 11 / 1	Szafka gospodarcza	1	28-06-1995	uszkodzone zawiasy, brak możliwości regulacji drzwi, niedziałający zamek
36.	III / 12 / 1	Lodówka SILVER pojemność 68 dm ³	1	28-06-1995	Uszkodzony agregat

37.	III / 15 / 1	Krzesło obrotowe Prestige	1	28-06-1995	uszkodzone łączenie oparcia z siedziskiem, uszkodzone kółka jezdne, brak możliwości naprawy
38.	III / 18 / 1	Fotel Combi	1	28-06-1995	przetarta tapicerka, uszkodzona pianka siedziska i oparcia
39.	III / 18 / 1	Fotel Combi	1	28-06-1995	przetarta tapicerka, uszkodzona pianka siedziska i oparcia
40.	III / 22 / 1	Łącznik (narożnik meblowy)	1	19-10-1995	uszkodzone narożniki blatu, przetarta okleina
41.	III / 22 / 1	Łącznik (narożnik meblowy)	1	19-10-1995	uszkodzone narożniki blatu, przetarta okleina
42.	III / 29 / 1	Krzesło obrotowe Walencja	1	27-11-1995	uszkodzony uchwyt kółek, brak możliwości naprawy, uszkodzona tapicerka
43.	III / 29 / 2	Krzesło obrotowe Walencja	1	27-11-1995	uszkodzony uchwyt kółek, brak możliwości naprawy, uszkodzone podłokietniki
44.	III / 32 / 1	Biurko BT	1	20-12-1995	uszkodzona melamina blatu, odchodzące pcv
45.	III / 33 / 1	Krzesło obrotowe	1	20-12-1995	krzesło nie spełniające obowiązujących przepisów bhp, uszkodzone kółka jezdne, uszkodzone oparcie, brak możliwości naprawy
46.	III / 33 / 1	Krzesło obrotowe	1	20-12-1995	krzesło nie spełniające obowiązujących przepisów bhp, uszkodzone kółka jezdne, uszkodzone oparcie, brak możliwości naprawy
47.	III / 33 / 1	Krzesło obrotowe	1	20-12-1995	krzesło nie spełniające obowiązujących przepisów bhp, uszkodzone kółka jezdne, uszkodzone oparcie, brak możliwości naprawy
48.	III / 37 / 1	Krzesło obrotowe Astek	1	20-12-1995	uszkodzona tapicerka, zablokowane kółka jezdne, brak możliwości naprawy
49.	IV / 3 / 1	Telefon KX-T-2365	1	13-12-1996	uszkodzona płyta główna, naprawa nieopłacalna przewyższa wartość urządzenia
50.	IV / 5 / 1	Radioodbiornik Stella	1	13-12-1996	uszkodzona elektronika
51.	IV / 17 / 1	Krzesło obrotowe Sylwia	1	19-09-1997	uszkodzony mechanizm łączenia siedziska z oparciem, nieruchome kółka
52.	IV / 17 / 1	Krzesło obrotowe Sylwia	1	19-09-1997	uszkodzony mechanizm łączenia siedziska z oparciem, nieruchome kółka
53.	IV / 27 / 1	Fotel obrotowy Fala	1	21-11-1997	uszkodzona regulacja wysokości, przetarta tapicerka siedziska

54.	IV / 40 / 2	Biurko	1	21-11-1997	uszkodzona melamina blatu, odchodzące pcv
55.	V / 4 / 1	Fotel obrotowy Bartek	1	16-04-1998	uszkodzony amortyzator, uszkodzone łączenie siedziska z oparciem
56.	V / 15 / 1	Krzesło obrotowe	1	21-09-1998	krzesło nie spełniające obowiązujących przepisów bhp, uszkodzone kółka jezdne, uszkodzone łączenie oparcia z siedziskiem
57.	V / 15 / 1	Krzesło obrotowe	1	21-09-1998	krzesło nie spełniające obowiązujących przepisów bhp, uszkodzone kółka jezdne, uszkodzone łączenie oparcia z siedziskiem
58.	V / 32 / 1	Wentylator Fan International	1	07-09-1999	Nie działa silnik
59.	V / 37 / 1	Krzesło obrotowe	1	17-12-1999	krzesło nie spełniające obowiązujących przepisów bhp, uszkodzone kółka jezdne, uszkodzone oparcie
60.	V / 37 / 2	Krzesło obrotowe	1	17-12-1999	krzesło nie spełniające obowiązujących przepisów bhp, uszkodzone kółka jezdne, uszkodzone oparcie
61.	V / 37 / 2	Krzesło obrotowe	1	17-12-1999	krzesło nie spełniające obowiązujących przepisów bhp, uszkodzone kółka jezdne, uszkodzone oparcie
62.	V / 37 / 2	Krzesło obrotowe	1	17-12-1999	krzesło nie spełniające obowiązujących przepisów bhp, uszkodzone kółka jezdne, uszkodzony mechanizm podnoszenia siedziska
63.	V / 37 / 2	Krzesło obrotowe	1	17-12-1999	krzesło nie spełniające obowiązujących przepisów bhp, uszkodzone kółka jezdne, uszkodzony mechanizm podnoszenia siedziska
64.	V / 37 / 2	Krzesło obrotowe	1	17-12-1999	krzesło nie spełniające obowiązujących przepisów bhp, uszkodzone kółka jezdne, uszkodzony mechanizm podnoszenia siedziska
65.	V / 39 / 1	Telefax Panasonic Panafax UF-333	1	26-07-2000	Uszkodzony skaner. Brak dostępności części
66.	V / 50 / 1	Termobindownica TB-315	1	13-12-2000	Uszkodzone wałki grzewcze i sterownik. Naprawa nieopłacalna przewyższa wartość urządzenia
67.	VI / 6 / 2	Biurko	1	30-05-2001	uszkodzona okleina blatu,
68.	VI / 21 / 1	Grzejnik olejowy 220 V	1	22-12-2003	uszkodzona grzałka
69.	VI / 33 / 1	Kwietnik drewniany stojący	1	29-07-2004	uszkodzone płyty boczne „spuchnięte”

70.	VI / 34 / 1	Szuflada na klawiaturę do biurka	1	29-07-2004	uszkodzone prowadnice, brak możliwości naprawy
71.	VI / 34 / 1	Szuflada na klawiaturę do biurka	1	29-07-2004	uszkodzone prowadnice, brak możliwości naprawy
72.	VI / 43 / 1	Fotel obrotowy	1	27-09-2005	uszkodzone kółka jezdne, oderwane oparcie, brak możliwości regulacji wysokości siedziska
73.	VI / 43 / 1	Fotel obrotowy	1	27-09-2005	uszkodzone podłokietniki, przetarta tapicerka, uszkodzony mechanizm regulacji wysokości
74.	VI / 45 / 1	Telefaks Panasonic KX-FL613	1	05-12-2005	uszkodzona płyta główna. naprawa nieopłacalna przewyższa wartość urządzenia
75.	VII / 4 / 1	Krzesło obrotowe SOLO	1	25-05-2006	uszkodzony mechanizm podnoszenia, przetarta tapicerka brak możliwości naprawy

Podmioty zainteresowane ww. sprzętem proszone są o składanie wniosków w terminie do **17-11-2014 r.** na adres:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, ul. Henryka Dąbrowskiego 23
40-032 Katowice.

Uwaga:

Na podstawie § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia w pierwszej kolejności zostaną uwzględnione wnioski jednostek, o których mowa w § 1 rozporządzenia spełniające wymagania wynikające z § 38 lub § 39 rozporządzenia.

Wyjaśnień dotyczących zamieszczonych informacji udziela:

Wieńczysław Lipman, nr telefonu (32) 255-27-75 w godzinach 8.00 – 15.00
Adam Chwałowski, nr telefonu (32) 255-27-75 w godzinach 8.00 – 15.00

Zatwierdzam
PREZES
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Katowicach
prof. dr hab. Czesław Martysz