

Informacja

o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o których mowa w § 2 punkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729)

Lp.	Nr inw.	Nazwa	Ilość	Data nabycia	Stan techniczny
1.	2 / 52	Switch 24p Planet ESD2405	1	22-09-2009	Uszkodzona elektronika, brak możliwości naprawy.
2.	V / 30 / 1	Drukarka HP 1100	1	10-02-1999	Spalona płyta główna, zużyte części mechaniczne, brak części zamiennych.
3.	VI / 16 / 1	Drukarka HP 1300	1	26-06-2003	Uszkodzony moduł zasilania, brak części zamiennych.
4.	VI / 23 / 1	Drukarka HP 1015	1	30-01-2004	Uszkodzony moduł utrwalania, wyeksploatowana mechanika brak części zamiennych.
5.	VI / 23 / 1	Drukarka HP 1015	1	30-01-2004	Spalona płyta główna, zużyte części mechaniczne, brak części zamiennych.
6.	VI / 47 / 1	Drukarka HP 1015	1	16-11-2005	Uszkodzony moduł zasilania, wyeksploatowana mechanika, brak części zamiennych.
7.	VII / 5 / 1	Drukarka HP 1020	1	21-09-2006	Spalona płyta główna, brak części zamiennych.
8.	VII / 12 / 1	Router D-Link DFL-800	1	04-12-2007	Uszkodzona elektronika, brak możliwości naprawy.
9.	VII / 54 / 1	Zestaw komputerowy: Komputer L 987G +monitor 17" LCD	1	17-09-2009	Uszkodzona płyta główna, brak dysku twardego. naprawa nieopłacalna. Monitor -uszkodzona elektronika, brak części zamiennych.

10.	VII / 54 / 1	Zestaw komputerowy: Komputer L 987G +monitor 17" LCD	1	17-09-2009	Spalony zasilacz, uszkodzony procesor. Brak dysku twardego. Naprawa niemożliwa. Monitor -uszkodzony wyświetlacz.
11.	VII / 54 / 1	Zestaw komputerowy: Komputer L 987G +monitor 17" LCD	1	17-09-2009	Wypalone ścieżki i podzespoły na płycie głównej. Brak dysku twardego.Brak części. W monitorze rozmyty obraz. Naprawa nieopłacalna.
12.	VII / 65 / 1	Zestaw komputerowy: Komputer L 987G +monitor 17" LCD	1	16-10-2009	Uszkodzona płyta główna, naprawa nieopłacalna. Brak dysku twardego. Monitor -uszkodzona elektronika, brak części zamiennych.
13.	VII / 65 / 1	Zestaw komputerowy: Komputer L 987G +monitor 17" LCD	1	16-10-2009	Spalony zasilacz, uszkodzony procesor. Brak dysku twardego. Naprawa niemożliwa. Monitor -uszkodzona elektronika, brak części zamiennych.
14.	VII / 65 / 1	Zestaw komputerowy: Komputer L 987G +monitor 17" LCD	1	16-10-2009	Wypalone ścieżki i podzespoły na płycie głównej. Brak części. Brak dysku twardego. Monitor -uszkodzony wyświetlacz.

15.	VII / 65 / 1	Zestaw komputerowy: Komputer L 987G +monitor 17" LCD	1	16-10-2009	Spalony zasilacz, uszkodzony procesor. Brak dysku twardego. Naprawa niemożliwa. W monitorze rozmyty obraz, naprawa nieopłacalna.
16.	VII / 65 / 1	Zestaw komputerowy: Komputer L 987G +monitor 17" LCD	1	16-10-2009	Uszkodzona płyta główna, naprawa nieopłacalna. Brak dysku twardego. Monitor -uszkodzona elektronika, brak części zamiennych.
17.	VII / 68 / 1	Bramka internetowa NETASQ U30	1	16-12-2009	Spalona elektronika. Brak możliwości naprawy.
18.	VII / 81 / 1	Skaner Plustek 1530	1	23-09-2011	Wypalone ścieżki i podzespoły na płycie głównej, zużyte części mechaniczne. Brak możliwości naprawy.
19.	491 / I / 77	Zestaw komputerowy: Komputer+monitor 17" LCD	1	28-04-2004	Spalony zasilacz,uszkodzony procesor. Naprawa niemożliwa. Brak dysku twardego. Monitor -uszkodzona elektronika, brak części zamiennych.
20.	491 / I / 85	Zestaw komputerowy: Komputer+monitor 17" LCD	1	19-05-2005	Uszkodzona płyta główna, naprawa nieopłacalna. Brak dysku twardego. Monitor -uszkodzona elektronika, brak części zamiennych.

21.	491 / I / 97	Zestaw komputerowy: Komputer P IV/3,0/80/512/DVD +monitor 17" LCD	1	21-04-2006	Uszkodzona płyta główna, naprawa nieopłacalna. Brak dysku twardego. Monitor -uszkodzona elektronika, brak części zamiennych.
22.	491 / I / 98	Zestaw komputerowy: Komputer P IV/3,0/80/512/DVD +monitor 17" LCD	1	21-04-2006	Uszkodzona płyta główna, naprawa nieopłacalna. Brak dysku twardego. Monitor -uszkodzony ekran, brak części zamiennych.
23.	491 / I / 99	Zestaw komputerowy: Komputer PIV3.06/80/512/DVD +monitor 17" LCD	1	21-04-2006	Spalony zasilacz,uszkodzony procesor. Naprawa niemożliwa. Brak dysku twardego. Monitor -uszkodzona elektronika, brak części zamiennych.
24.	491 / II / 1	Notebook ASUS A3AC/XP	1	21-04-2006	Wypalone ścieżki i podzespoły na matrycy (ekran), uszkodzona płyta główna oraz procesor. Brak możliwości naprawy. Brak dysku twardego.
25.	491 / II / 3	Serwer HP ProLiant ML 150	1	26-01-2007	Uszkodzony procesor, macierz dyskowa przestarzała. Spalony zasilacz. Brak części zamiennych. Brak dysków twardych.
26.	491 / II / 8	Zestaw komputerowy: Komputer P IV+monitor 17" LCD +drukarka hp 1022	1	26-01-2007	Wypalone ścieżki i podzespoły na płyce głównej. Brak dysku twardego. W drukarni uszkodzony moduł utrwalania. Brak możliwości naprawy. Monitor uszkodzony (ekran pęknięty).

27.	491 / II / 11	Zestaw komputerowy: Komputer P IV+monitor 17" LCD +UPS	1	26-01-2007	Uszkodzona płyta główna, Brak dysku twardego. Monitor -uszkodzona elektronika, UPS nie trzyma napięcia,uszkodzona płyta główna, brak części zamiennych.
28.	491 / II / 16	Zestaw komputerowy: Komputer P IV+monitor 17" LCD +UPS	1	26-01-2007	Uszkodzona płyta główna, spalony procesor. Brak dysku twardego. Monitor -wypalony ekran, uszkodzona elektronika. UPS - nie reaguje. Brak możliwości naprawy.
29.	491 / II / 17	Zestaw komputerowy: Komputer P IV+monitor 17" LCD +UPS	1	26-01-2007	Spalony zasilacz, uszkodzony procesor. Brak dysku twardego. Monitor -uszkodzona elektronika, UPS -uszkodzona elektronika. Brak części zamiennych.
30.	491 / II / 24	Zestaw skanujący: 1 komputer + 2 monitory + 2 UPS + urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP9045 CDN	1	23-05-2008	1. Wypalony zasilacz, uszkodzony procesor, brak dysku twardego. 2. W monitorach rozmyty obraz naprawa nieoptymalna. UPSy nie trzymają napięcia (uszkodzone akumulatory). 3. Brother - uszkodzony podajnik i zespół utrwalania obrazu. Brak części zamiennych.




31.	491 / II / 25	Zestaw skanujący: 2 komputery + 2 monitory + 2 UPS + urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP9045 CDN	1	23-05-2008	1. Uszkodzona płyta główna oraz procesor, brak dysku twardego. W monitorze rozmyty obraz. 2. Uszkodzona elektronika, wypalone podzespoły na płycie głównej, brak dysku twardego. uszkodzony wyświetlacz monitora. UPSy nie trzymają napięcia (uszkodzona elektronika i akumulatory). Brother - uszkodzony podajnik i zespół utrwalania obrazu. Brak części zamiennych.
32.	491 / II / 32	Serwer NTT TYTAN X7DBE ADVANCED	1	23-05-2008	Uszkodzony procesor, płyta główna ma wypalone ścieżki i podzespoły, spalony zasilacz. Brak części zamiennych. Brak dysków twardego.
33.	491 / II / 33	Urządzenie archiwizujące Thecus 1U4500S (S/R)	1	23-05-2008	Uszkodzony nietypowy zasilacz. Brak części zamiennych.

1. Na podstawie § 8 ust.3 cytowanego wyżej rozporządzenia w pierwszej kolejności zostaną uwzględnione potrzeby innych jednostek.

2. Wnioski należy składać do dnia 04-04-2018 r.

3. Kontakt: Adam Chwałowski, e-mail: adam.chwalowski@katowice.sko.net.pl

PREZES
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Katowicach

prof. dr hab. Czesław Martysz